

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-243.027/4/14**  
**AMOSTRA METÁLICA**

**INTERESSADO:** **CORDOBRA IND. E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**  
Rodovia BR 316 km 21 Dist. de Canutama, s/n- Campestre.  
CEP: 68795-000– Benevides (PA)  
Ref.: (70.307)

**1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)**

01 (uma) amostra metálica identificada pelo interessado como: poste, Post Fort Cor 50 x 50mm, recebida no laboratório em 30/01/2014 e liberada para ensaio em 03/02/2014.

**Identificação Interna: L- 0122221/S1.**

**2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)**

ASTM B117 – 11 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus.

**3. RESULTADOS OBTIDOS**


**Exposição à Névoa Salina**

Período	Avaliação
300 horas	Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta.

**Fotografia nº 1 – Antes do Ensaio**



### Fotografia nº 2 – Depois do Ensaio



#### 4. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado em 07/02/2014 a 20/02/2014.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2014.

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



---

**BRUNO GIOVANNELLI**  
COORDENADOR DE LABORATÓRIO  
CREA n° 5063607379

**L.A. FALCÃO BAUER LTDA.**  
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



---

**EDUARDO MARQUES**  
GERENTE DE UNIDADE  
CREA n° 0601066201

PLC